



Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning året 2025

Medlemmer af vandværket:

I 2025 har vandværket 1110 forbrugere tilsluttet vandværket, hvilket er en stigning på 3 forbrugere i forhold til sidste år.

Vandforbruget:

I regnskabsåret er der solgt 49.442 kbm vand hvilket i forhold til foregående år er en stigning på 3806 kbm vand.

Vandspild og lækager på ledningsnettet:

I det forløbne år har vi i vandværket haft et vandspild på 15 %, som ikke er acceptabelt. Det betyder at vandværket skal betale strafafgift for vandtab over 10 % spild Strafafgiften udgør kr. 20.365.

Årsagen til det forøgede vandspild i forhold til sidste år, hvor spildet var 5%, er en stor lækage på Søvej som var vanskelig at lokalisere. Lækagen er fundet nu.

Hver morgen overvåges natforbruget af udpumpet vand på ledningsnettet via SRO opkobling (Styring, Regulering, Overvågning). Såfremt der ses et forøget forbrug i forhold normalforbruget, igangsættes en søgning.

Såfremt søgningen viser et vandbrud hos en tilsluttet forbruger, som ikke er på matriklen, så lukker vi for vandet i målerbrønden. Søgning bliver forbrugeren faktureret for.

I visse situationer har vandværket mulighed for delvis eftergivelse af betaling ved vandspild. Eftergivelsen omfatter i givet fald både kubikmeterbidraget til vandværket og statsafgifter. Eftergivelse forudsætter blandt andet at spildet skyldes lækage på en skjult vandinstallation og at installationsadressen benyttes (helt eller delvist) til beboelse for forbrugeren. Der kan ikke ske eftergivelse for de første 300 kubikmeter spild.

Selv om vandværket konstant overvåger den udpumpede vandmængde beder vi forbrugerne henvende sig til os, hvis der observeres en lækage, det kan fx være et fugtigt område i jorden, der er opstået og som ikke tidligere er observeret.

Gør det til en regel, at afbryde for vandet i brønden ved vanduret, når sommerhuset forlades eller lukkes ned for en længere periode. Vi har set forbrugere, som har haft brud og fået vandskader og dermed også store vandregninger. Vandskader med langvarige fugtproblemer betyder ofte skimmelsvampeangreb samt kostbare bygningskader.

Installation af nye vandmålere:


På sidste års generalforsamling blev det, på bestyrelsens anbefaling, besluttet at indkøbe nye vandmålere med indbyggede sim kort, hvilket gør det muligt at den enkelte forbruger selv kan overvåge vandforbruget via en App på mobiltelefonen og blive underrette om alarmer. I Appen kan også tilvælges notifikationer, når der registreres en alarm.

Det er til stor hjælp for vandværket løbende at kunne aflæse vandforbruget hos den enkelte forbruger samt et forøget vandforbrug, som viser sig på overvågningssystemet. Det vil herefter være meget nemmere at fastslå om det forøgede forbrug skyldtes en lækage eller en utæthed hos forbrugerne

Det er ej heller længere nødvendigt at køre rundt via drive by løsning for at aflæse årligt vandforbrug. Så det er både en service til forbrugerne og besparelse til vandværket.

Installation af nye vandmålere starter op umiddelbart efter sommerferien i august måned 2026 og vil fortsætte ind i 2027.

Husk i den forbindelse at brønden med vandmåleren skal være tilgængelig for montøren så han uhindret kan få adgang til brøndene.



Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a.

Takster:

Vi har i flere år ikke hævet vandværkspris samt det faste bidrag. Bestyrelsen indstiller, at der sker en regulering i forhold til det stigende pristal.

Kontakt til forbrugerne:

I forbindelse med renoveringsopgaver, indkaldelse til generalforsamling og kontakt ved opstået ledningsbrud eller vandskader på de enkelte parceller er det vigtigt, at vandværket kan komme i kontakt med de berørte forbrugere. På trods af opfordring til at lade sig registrere med mobilnumre og mailadresser i vor database, via et link på hjemmesiden www.hlvand.dk, er der stadig en del forbrugere som ikke har fulgt opfordringen.

Vandkvalitet:

Vi har i det forløbende år ikke haft vandprøver som overskred gældende grænseværdier. Værdien for Nitrat ligger på 1/10 del af grænseværdien, som er 50 mg/l. Gennem lovpligtige analysemålinger er det dokumenteret, at der hverken findes PFAS (fluorforbindelse) eller pesticider i det oppumpede vand fra vandværket. Når der kommer nye krav fra myndighederne analyseres de udtagne vandprøver. Eurofins som er vort analysefirma følger til enhver tid gældende lovkrav.

Rørledningsarbejde:

I 2025 har vi renoveret rørledninger og brønde på Lundshøjvej og Pirolvej. I forbindelse med nedlægning af ny rørledning på Muldnæsvej samt koblingen til Kystvejen er Thorupvejens trykstation blevet nedlagt. Forsyningen til Thoupvejens forbrugere finder nu sted fra Søvejens trykstation, som ligeledes er blevet renoveret. Dette har været et stort stykke arbejde. På grund af den meget regn i 2024 var arbejdet blevet udskudt til 2025, hvilket også kan ses på investeringsforskydningen fra 2024 til 2025.

Nye investeringer:

Bestyrelsen er meget opmærksom på en løbende fornyelse og renovering af vandværkets installationer. I de kommende år vil bestyrelsen ud fra de afsatte beløb i budgetterne tage stilling til hvilke arbejder der bliver igangsat.

Oplysning til forbrugerne:

Information om vandværket fx Kontaktoplysninger, Takster, Vandkvalitet, Vandets hårdhed, Vedtægter, Generalforsamling og aktuel drift status m.m. kan ses på hjemmesiden www.hlvand.dk

Til sidst rettes en stor tak til vor mangeårige vandværksovervåger Gerhard Vejling som er gået på en velfortjent pension.